

**HASIL PEMANTAUAN TERHADAP AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
ZON AUDIT DALAM
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

TARIKH : 01 Oktober 2020 (Khamis)
MASA : 03.00 petang
AHLI PASUKAN : Puan Mastura Binti Ghazali
Puan Nor Adillah Binti Abd Jalil
Encik Mohd Izzuad Bin Ishak
SKOP AUDIT : Perancangan & Penubuhan Jawatankuasa, Ruang Tempat Kerja/Pejabat dan Peralatan & Kemudahan dan Keselamatan Persekutaran.


Selamat pagi dan Salam Sejahtera,

YBrs. Dr./Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Sepertimana YBrs. Dr/tuan/puan sedia maklum, aktiviti pemantauan EKSA telah dijalankan pada 01 Oktober 2020, bermula jam 03.00 petang. Secara keseluruhannya, adalah didapati bahawa amalan EKSA di Zon Audit Dalam telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam EKSA yang perlu diperbaiki. Antara contoh yang baik dan perkara untuk penambahbaikan adalah seperti berikut:

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
1.	Ruang kerja/ bilik pegawai yang bersih, kemas dan teratur.	 Lokasi: Aras 5, E6
2.	Bau tandas OKU tidak menyenangkan dan tiada pemegang tisu tandas.	 Lokasi: Aras 5, E6

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Status pergerakan pegawai tidak dikemas kini di pintu bilik/ruang kerja pegawai. • Waktu kerja berperingkat tidak lagi diamalkan. 	 <p>Lokasi: Pintu Masuk/Ruang Kerja Semua Pegawai di Zon Audit Dalam</p>
4.	Tempat penyimpanan lama/rosak fail tidak sesuai.	 <p>Lokasi: Ruang Kerja, Aras 5 Blok E6</p>  <p>Lokasi: Ruang Kerja, Aras 4 Blok E7</p>
5.	Lampu yang rosak tidak dibaiki.	 <p>Lokasi: Ruang Kerja, Aras 4 Blok E7</p>

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
6.	Perhiasan yang minima tetapi tidak selaras dengan imej korporat.	 <p>Lokasi: Bilik Pegawai, Aras 5 Blok E6</p>
7.	Meja kerja/ perabot dan peralatan tidak disusun dengan baik dan kemas, dan alat tulis tidak disusun dengan kemas dan teratur.	  <p>Lokasi: Bilik Pegawai, Aras 5 Blok E6</p>    <p>Lokasi: Ruang Kerja, Aras 5, E6</p>
8.	Tiada tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama dan meja peralatan berhabuk.	 <p>Lokasi: Ruang Cetak, Aras 4 Blok E7</p>

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
9.	Alat pemadam api di Aras 4, E7 telah luput tarikh pada 27.08.2020.	 <p>Lokasi: Ruang Legar, Aras 4 Blok E7</p>
10.	<ul style="list-style-type: none"> • Bekas air tidak disimpan di tempat yang sesuai dan sisa makanan di dalam singki tidak dibersihkan. • Dinding pantry tidak dibersihkan. • Peralatan pantry tidak bersih. 	   <p>Lokasi: Pantry, Aras 5 Blok E6</p>   <p>Lokasi: Pantry, Aras 4 Blok E7</p>
11.	Warna label yang digunakan tidak seragam.	<p>Lokasi: Bilik Bakawali, Aras 5 Blok E6</p>

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
		
		<p>Lokasi: Petak Menyimpan Surat/Borang, Aras 5 Blok E6</p> 
		<p>Lokasi: Ruang Menunggu, Aras 5 Blok E6</p> 
		<p>Lokasi: Ruang Legar, Aras 5 Blok E6</p> 
		<p>Lokasi: Kotak Suis Utama, Aras 4 Blok E7</p>

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
12.	Borang-borang di dalam Petak Menyimpan Surat/Borang tidak disusun kemas	 <p>Lokasi: Petak Menyimpan Surat/Borang, Aras 5 Blok E6</p>
13.	Penyedut Hampagas disimpan di dalam Bilik Gelung Hos.	 <p>Lokasi: Bilik Gelung Hos, Aras 5 Blok E6</p>
14.	Nama Pegawai Bertanggungjawab (PIC) masih menggunakan nama pegawai yang telah berpindah	 <p>Lokasi: Ruang Menunggu, Aras 5 Blok E6</p>
15.	Pintu Masuk Aras 4, Blok E7 tidak dibersihkan.	 <p>Lokasi: Pintu Masuk CAD, Aras 4 Blok E7</p>

BIL.	AMALAN BAIK/KURANG BAIK	GAMBAR
16.	Tanda Laluan Kecemasan tidak mengikut standard yang ditetapkan.	 <p>Lokasi: Pintu Masuk CAD, Aras 4 Blok E7</p>
17.	Cermin di bilik pegawai dilekat dengan bercorak.	 <p>Lokasi: Bilik Pegawai, Aras 4 Blok E7</p>

3. Pada keseluruhannya, pematuhan amalan EKSA di Zon Audit Dalam adalah baik. Diharapkan perkara yang dibangkitkan diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalan EKSA di Zon Audit Dalam ke tahap yang lebih cemerlang.

4. Pihak Jawatankuasa Audit EKSA Zon Audit Dalam merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua warga Zon Audit Dalam atas kerjasama yang diberikan sepanjang aktiviti pemantauan EKSA dijalankan.

Sekian, terima kasih.

Pasukan Jawatankuasa Audit EKSA
 Zon Audit Dalam
 Kementerian Kesihatan Malaysia
 Tel: 03-8883 3447